

## АКТ

п. Горноуральский


26.10.2016

Комиссия в составе: зам. начальника пожарной части № 20/5 И.Н. Бекезина, директора МАОУ СОШ № 24 Заостровных Т. М., зам. директора по АХЧ МАОУ СОШ № 24 Садыкиной М.Л.

составила настоящий акт на проверку работоспособности пожарных кранов и целостности пожарных рукавов:

1) Из 13 пожарных кранов при проверке работающих – 10 кранов.

Нерабочие пожарные краны – 3 шт. в спортивном зале в связи с отсутствием водоснабжения (ошибка при проектировании).

Зам. нач. пожарной части № 20/5  И.Н. Бекезин

Директор МАОУ СОШ № 24  Т. М. Заостровных

Зам. директора по АХЧ  М. Л. Садыкина



## АКТ

р.п. Горноуральский


26.04.2017

Комиссия в составе: зам. начальника пожарной части № 20/5 И.Н. Бекезина, директора МАОУ СОШ № 24 Заостровных Т. М., зам. директора по АХЧ МАОУ СОШ № 24 Садыкиной М.Л.


составила настоящий акт на проверку работоспособности пожарных кранов и целостности пожарных рукавов:

1) Из 13 пожарных кранов при проверке работающих – 10 кранов.

Нерабочие пожарные краны – 3 шт. в спортивном зале в связи с отсутствием водоснабжения (ошибка при проектировании).

Зам. нач. пожарной части № 20/5  И.Н. Бекезин

Директор МАОУ СОШ № 24  Т. М. Заостровных

Зам. директора по АХЧ  М. Л. Садыкина

АКТ

р.п. Горноуральский

26.10.2017


Комиссия в составе: зам. начальника пожарной части № 20/5 И.Н. Бекезина, директора МАОУ СОШ № 24 Заостровных Т. М., зам. директора по АХЧ МАОУ СОШ № 24 Садыкиной М.Л.

составила настоящий акт на проверку работоспособности пожарных кранов и целостности пожарных рукавов:

- 2) Из 13 пожарных кранов при проверке работающих – 10 кранов. Нерабочие пожарные краны – 3 шт. в спортивном зале в связи с отсутствием водоснабжения (ошибка при проектировании).

Зам. нач. пожарной части № 20/5  И.Н. Бекезин

Директор МАОУ СОШ № 24  Т. М. Заостровных

Зам. директора по АХЧ  М. Л. Садыкина

АКТ

р.п. Горноуральский

13.04.2018

Комиссия в составе: зам. начальника пожарной части № 20/5 И.Н. Бекезина, директора МАОУ СОШ № 24 Заостровных Т. М., зам. директора по АХЧ МАОУ СОШ № 24 Садыкиной М.Л.


составила настоящий акт на проверку работоспособности пожарных кранов и целостности пожарных рукавов:

1) Из 13 пожарных кранов при проверке работающих – 10 кранов.

Нерабочие пожарные краны – 3 шт. в спортивном зале в связи с отсутствием водоснабжения (ошибка при проектировании).

*Давление воды в ПК-11, ПК-12, ПК-13 не соответствует нормам.*


Зам. нач. пожарной части № 20/5

  
И.Н. Бекезин

Директор МАОУ СОШ № 24

  
Т. М. Заостровных

Зам. директора по АХЧ

  
М. Л. Садыкина