

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 24

 Т.М. Заостровных  
приказ № 163 от « 10» декабря 2020г.



**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ доступности ОСИ № 2**

пгт. Горноуральский, ГГО

«10»декабря 2020 г.

**I. Общие сведения об объекте**

- 1.1.Наименование (вид) объекта: МАОУ СОШ №24  
1.2.Адрес объекта: 622904, Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский 13А.  
1.3.Сведения об объекте:  
- отдельно стоящее здание в 2 этажа, 1627,3 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет  
1.4.Год постройки здания: 1974, последнего капитального ремонта 2018 г.  
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.  
1.6.Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 (МАОУ СОШ № 24)  
1.7.Юридический адрес организации (учреждения):  
622904, Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский д.34

**II. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Основными видами деятельности организации является реализация:  
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;  
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;  
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования.  
2.2. Дополнительная информация:  
К основным видам деятельности организации также относится дополнительное образование детей и взрослых, которое реализуется через дополнительные общеразвивающие программы технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и естественно-научной направленности.

**III. Состояние доступности объекта**

- 3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): пригородные автобусы №102, №107, №117, остановка п. Горноуральский.  
При движении от автобусной остановки необходимо подняться по лестнице и двигаться вперед, через 70 метров подняться по лестнице и продолжать движение вперед в сторону здания поликлиники, далее пройти 200м – здание начальной школы.  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров

3.2.2. время движения (пешком) 4-6 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. перекрестки нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: имеется пандус

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А»  доступ- ность всех зон и помеще- ний – универ- сальная	«Б»  специальн о выделен- ные участки и помещени я	«ДУ»  дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«НЕТ»  не организова- -на доступнос ть
	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
	передвигающиеся на креслах-колясках		+		
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата			+	
	с нарушениями зрения			+	
	с нарушениями слуха				+
	с нарушениями умственного развития	+			

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение	
			№ на плане	№ фото

		<b>инвалидов**</b>		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, Г, У, О)	1	19
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	5; 14	6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, Г, У, О)	6;7; 8;11;	9;10;1 1
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г,У)	15; 12; 10;21	23;24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, Г, У, О)	13	15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	7	16;17; 26
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	1	1А

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-доступно условно.**

#### **4. Управленческое решение (проект)**

##### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

<b>№ п \п</b>	<b>Основные структурно-функциональные зоны объекта</b>	<b>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *</b>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный (выполнение наземных тактильных направляющих, установка поручней)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (оборудовать входы кнопками вызова, нанести предупреждающую тактильную разметку, выравнивание порогов и перепадов высот в дверном проеме)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный (выполнить тактильную и контрастную маркировку на путях движения)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий (установка знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне по

		пути следования)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий (выполнение наземных тактильных направляющих)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха, зрения и передвижения)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020-2025 гг. в рамках исполнения Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №297 "Об утверждении государственной программы государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2025гг.

*(указывается наименование документа: программы, плана*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ-В- доступно условно всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

---

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

---

*(наименование сайта, портала)*



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «10» декабря 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы №24,

Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский, д.13А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1А, 4	Замечаний не выявлено	КОСГУ	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1; 3	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей, специализированного оборудования для людей с недостатками зрения.	С	Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей, специализированного оборудования для людей с недостатками зрения на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наруж)	есть	3	4	Замечаний не выявлено	КОСГУ	-	-

	ная)							
1.4	Пандус (наружный)	есть	2	5	Не нанесены тактильные контрастные полосы	ДП-И (КОГУ)	Нанести тактильные контрастные полосы	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	--	Не оборудована стоянка и место на стоянке для инвалидов; нет разметки места для стоянки автомашины инвалида на кресле коляске; не имеется знака парковки для инвалидов	ДП-И (КОГУ)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (ГУО)	1	1; 3; 19	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены в 2020-2025 году (в пределах финансирования)

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №24,

Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский, д.13А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	4	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка перед лестницей	О, С	Нанести предупреждающую тактильную разметку	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	5	Замечаний не выявлено	О, К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	6	Замечаний не выявлено	КОС ГУ	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	5	4	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	6	8	Перепады высот	КОС	Выравнивание порогов и перепадов высот	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны	обследования ОСИ)			обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-В	5	1	Капитальный ремонт, организационные мероприятия

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недостатки будут устранены в 2023-2025гг по мере финансирования.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №24,  
Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский, д.13А.  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6; 7; 8	9; 10	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка о препятствиях	ОКС	Установить предупреждающую тактильную разметку о препятствиях	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11	11	Не соответствует ширина марша, менее 1,35	КО	Ширину марша изменить невозможно. Техническое решение – это альтернативная форма обслуживания.	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Замечаний не выявлено	К	Устройство пандуса невозможно	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Замечаний не выявлено	К	Устройство лифта невозможно	-
3.5	Дверь	Есть	10	13	Замечаний не выявлено	К,О	-	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5 14 16 17		Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе	С	Установить предупреждающую тактильную разметку	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупреждающая тактильная разметка	С	Установить предупреждающую тактильную разметку	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (КГУО)	6;7;8;11	9; 10; 11	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены в 2022-2025 году (в пределах финансирования)

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**Муниципального автономного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы №24,Свердловская область, Пригородный район, п.Горноуральский, д.13А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	10	13 14	Установка знаков и иной текстовой и графической информации, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне по пути следования	С	Установить знаки и иную текстовую и графическую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне по пути следования	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В		

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (КОГУ)	10	13; 14	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: все выявленные недостатки будут устранены в 2023-2025 году (в пределах финансирования).

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №24,  
Свердловская область, Пригородный район, п.Горноуральский, д.13А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	13	15	Выполнение наземных тактильных направляющих	С	Выполнить наземные тактильные направляющие	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДЧ-И (КОГУ)	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (КОГУ)	13	15	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены в 2022-2025 году (в пределах финансирования)

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №24,  
Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский, д.13А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	7	16; 17	Не достаточное количество визуальных средств	КОС ГУ	Привести информационные таблички в соответствии с требованиями	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	5; 7	16; 17	Нет тактильных средств обозначения помещений	С	Установить тактильные средства обозначения помещений	Текущий ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>						Установить тактильные и визуальные средства обозначения помещений	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДУ	5;7	16; 17	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены в 2022-2023 году (в пределах финансирования)

Руководитель объекта директор \_\_\_\_\_ / Т.М.Заостровных

Дата \_\_\_\_\_

**Результаты фотофиксации на объекте МАОУ СОШ №24  
п.Горноуральский 13А.**



**Вход на территорию Фото 1А**



**№1 Путь движения на территории**



Движение по территории – фото№3



Лестница наружная – Фото №4




Пандус наружный фото №5




Входная площадка перед дверью фото №6



Тамбур фото №8.






Лестница внутри фото №11



Дверь. фото №12



Кабинет фото №13



фото №14



Туалетная комната фото№15







фото №19



φωτο Νο 20



φOTO N<sup>ο</sup>22



ФОТО №23



ΦΟΤΟ Νο 24



ΦΟΤΟ Νο 26

